
10
Cl_x Cl_x Cl_x Cl_x Cl_x Cl_x
12
Hf Hf Hf Hf Hf Hf
14

Fig. 1


O_3 O_3
16 16
O_x O_x O_x O_x O_x O_x O_x O_x O_x O_x O_x O_x
Hf Hf Hf Si Si Si Hf Hf Hf Si Si Si
14

Fig. 2


HF
HF
Ox Ox Ox
Ox Ox Ox
16
Hf Hf Hf
Hf Hf Hf
14

Фиг 3


Clx Clx Clx
Clx Clx Clx
18
18
18
Hf Hf Hf
Hf Hf Hf
Ox Ox Ox Clx Clx Clx Ox Ox Ox Clx Clx Clx
Hf Hf Hf Hf Hf Hf Hf Hf Hf Hf Hf Hf
14

Фиг 4